

Parakstīja Valsts zemes dienesta
Rīgas reģionālās pārvaldes
klientu apkalpošanas daļas
vecākā klientu apkalpošanas konsultante Velta Gūtmane

RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA	
▷	06. 05. 2025
DMPK-	
Nr.	930-sd.

Elektroniski parakstīts

VALSTS ZEMES DIENESTS

TELPU GRUPAS KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS LIETA

Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....01000250108002001
Nosaukums:.....Dzīvoklis
Adrese:.....Ieroču iela 4A - 11, Rīga
Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....22.04.2025

Izdrukas ID: 390002840755	Izdrukas datums: 23.04.2025	1 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Nereģistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.

Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta

1. Kadastra objekta identifikators

1.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....01000250108002001
1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:.....01009293157

9. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

9.1. Dati par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu nav reģistrēti.

10. Būves pamatdati

10.1. Būves kadastra apzīmējums:.....01000250108002
10.1.1. Adrese:.....Ieroču iela 4A, Rīga
10.1.2. Nosaukums:.....Dzīvojamā māja
10.1.3. Galvenais lietošanas veids:.....1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas
10.1.4. Kopējā platība (m²):.....711.1
10.1.5. Apbūves laukums (m²):.....201.9
10.1.6. Virszemes stāvu skaits:.....4
10.1.7. Pazemes stāvu skaits:.....1
10.1.8. Telpu grupu skaits:.....28
10.1.9. Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i):.....1913
10.1.10. Uzbūvēšanas gads:.....1913
10.1.11. Nolietojums:.....V3
10.1.12. Nolietojuma noteikšanas datums:.....23.04.2025
10.1.13. Apsekošanas datums:.....22.04.2025
10.1.14. Būve ir pirmsreģistrēta:.....Nē
10.1.15. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta:.....Nē
10.1.16. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....
01000250108
10.1.17. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:.....Nav
10.1.18. Dati par būves atzīmēm nav reģistrēti.

11. Būves tips

11.1. Būves kadastra apzīmējums:.....01000250108002

Tipa kods	Tipa nosaukums
11220103	Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas

12. Ēkas konstruktīvie elementi un fasādes apdare

12.1. Ēka ar kadastra apzīmējumu 01000250108002:

Nosaukums	Materiāls	Konstatācijas gads
Pamati	Ķieģeļu mūris	1913
Sienas (vertikālā konstrukcija)	Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā, Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biežāks	1913
Pārsegumi	Betona, dzelzsbetona, ķieģeļu mūra velves, Koka sijas ar koka dēļu aizpildījumu	1913
Jumta nesošā konstrukcija	Koks	1913
Jumta segums	Metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu	1913
Fasāde	Apmetums (t. sk. dekoratīvais apmetums), Krāsojums	1913

13. Būves apjoma rādītāji

13.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 01000250108002 apjoma rādītāji:

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/ elementa kods	Tipa/ elementa nosaukums
Apbūves laukums	Nav	201.9 apbūves laukuma kv.m.	Nav	Nav
Izdrukas ID: 390002840755		Izdrukas datums: 23.04.2025		2 no 3

Skaidrojumi:

Nav - Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē - atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka joti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/ elementa kods	Tipa/ elementa nosaukums
Kopējā platība	Nav	711.1 kv.m.	Nav	Nav
Būvtilpums	Nav	3004 kub.m.	Nav	Nav

14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

14.1. Telpu grupa ar kadastra apzīmējumu.....	01000250108002001
14.1.1. Kopējā platība (m²).....	26.2
14.1.1.1. Lietderīgā platība (m²).....	Nav
14.1.1.1.1. Dzīvokļu kopējā platība (m²).....	Nav
14.1.1.1.1.1. Dzīvokļu platība (m²).....	26.2
14.1.1.1.1.1.1. Dzīvojamā platība (m²).....	16.2
14.1.1.1.1.2. Dzīvokļu palīgtelpu platība (m²).....	1.0
14.1.1.1.2. Dzīvokļu ārtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2. Nedzīvojamo telpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.1. Nedzīvojamo iekštelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.2. Nedzīvojamo ārtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2. Koplietošanas palīgtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.1. Koplietošanas iekštelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.2. Koplietošanas ārtelpu platība (m²).....	0

16. Telpu grupas pamatdati

16.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	01000250108002001
16.1.1. Adrese:.....	Ieroču iela 4A - 11, Rīga
16.1.2. Nosaukums:.....	Dzīvoklis
16.1.3. Lietošanas veids:.....	1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa
16.1.4. Stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa:.....	1
16.1.5. Telpu skaits:.....	2
16.1.6. Kopējā platība (m²):.....	26.2
16.1.7. Apsekošanas datums:.....	22.04.2025
16.1.8. Eksploatacijā pieņemšanas gads(-i):.....	Nav
16.1.9. Telpu grupa ietilpst dzīvokļa īpašumā ar kadastra numuru:.....	01009293157
16.1.10. Telpu grupa ietilpst būvē ar kadastra apzīmējumu:.....	01000250108002
16.1.11. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....	01000250108

17. Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji

17.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....01000250108002001

Numurs	Nosaukums	Veids	Stāvs	Augstums (m)	Mazākais augstums (m)	Lielākais augstums (m)	Platība (m²)	Eksploatacijā pieņemšanas gads(-i)
1	Virtuve	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	1	2.75	2.75	2.75	1.0	Nav
2	Dzīvojamā istaba	1 - Dzīvojamā telpa	1	2.75	2.75	2.75	16.2	Nav

18. Labiekārtojumi

18.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....01000250108002001

Reģistrētie labiekārtojumi	Noteikšanas veids (ja ir)	Apjoms (ja ir)
Apkure. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Aukstā ūdensapgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Vanna / duša	Apvidū ir konstatēts	
Elektroapgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Gāzes apgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Kanalizācija. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Karstā ūdensapgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	

18.1.1. Labiekārtojumu datums:22.04.2025



Izdrukas ID: 390002840755	Izdrukas datums: 23.04.2025	3 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.

leroču iela



TĒĻU GRUPAS PLĀNS		
KADASTRA APZĪMĒJUMS	MĒROGS	LPP.
01000250108002001	1:100	4