


Parakstīja Valsts zemes dienesta
Rīgas reģionālās pārvaldes
Klientu apkalpošanas daļas
klientu apkalpošanas konsultante A. Putāne



VALSTS ZEMES DIENESTS

TELPU GRUPAS KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS LIETA

Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....01000760121001004
Nosaukums:.....Dzīvoklis
Adrese:.....Volgundes iela 50 - 5, Rīga
Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....15.05.2025

Izdrukas ID: 390002845040	Izdrukas datums: 15.05.2025	1 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.

Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta

1. Kadastra objekta identifikators

1.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....01000760121001004

1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:.....Nav

9. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

9.1. Dati par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu nav reģistrēti.

10. Būves pamatdati

10.1. Būves kadastra apzīmējums:.....01000760121001

10.1.1. Adrese:.....Volgutes iela 50, Rīga

10.1.2. Nosaukums:.....Dzīvojamā māja

10.1.3. Galvenais lietošanas veids:.....1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

10.1.4. Kopējā platība (m²):.....321.3

10.1.5. Apbūves laukums (m²):.....204.8

10.1.6. Virszemes stāvu skaits:.....2

10.1.7. Pazemes stāvu skaits:.....0

10.1.8. Telpu grupu skaits:.....15

10.1.9. Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i):.....Nav

10.1.10. Uzbūvēšanas gads:.....1910

10.1.11. Nolietojums:.....V3

10.1.12. Nolietojuma noteikšanas datums:.....15.05.2025

10.1.13. Apsekošanas datums:.....15.05.2025

10.1.14. Būve ir pirmsreģistrēta:.....Nē

10.1.15. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta:.....Nē

10.1.16. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....

01000760121

10.1.17. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:.....01000760121002,

01000760121003, 01000760121004, 01000760121006, 01000760121007, 01000760121009,

01000760121015, 01000760121019, 01000760121020

10.1.18. Dati par būves atzīmēm nav reģistrēti.

11. Būves tips

11.1. Būves kadastra apzīmējums:.....01000760121001

Tipa kods	Tipa nosaukums
11220102	Daudzdzīvokļu 1-2 stāvu mājas

12. Ēkas konstruktīvie elementi un fasādes apdare

12.1. Ēka ar kadastra apzīmējumu 01000760121001:

Nosaukums	Materiāls	Konstatācijas gads
Pamati	Kieģeļu mūris	1910
Sienas (vertikālā konstrukcija)	Koka balki, brusas, Kieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā	1910
Pārsegumi	Koka sijas ar koka dēļu aizpildījumu	1910
jumta nesošā konstrukcija	Koks	1910
jumta segums	Metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu	1910
Fasāde	Koka apdares dēļi, Krāsojums	1910

13. Būves apjoma rādītāji

13.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 01000760121001 apjoma rādītāji:

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/ elementa kods	Tipa/ elementa nosaukums
Apbūves laukums	Nav	204.8 apbūves laukuma kv.m.	Nav	Nav

Izdrukas ID: 390002845040	Izdrukas datums: 15.05.2025	2 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/ elementa kods	Tipa/ elementa nosaukums
Kopējā platība	Nav	321.3 kv.m.	Nav	Nav
Būvtilpums	Nav	1259 kub.m.	Nav	Nav

14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

14.1. Telpu grupa ar kadastra apzīmējumu:.....	01000760121001004
14.1.1. Kopējā platība (m²).....	24.1
14.1.1.1. Lietderīgā platība (m²).....	Nav
14.1.1.1.1. Dzīvokļu kopējā platība (m²).....	Nav
14.1.1.1.1.1. Dzīvokļu platība (m²).....	24.1
14.1.1.1.1.1.1. Dzīvojamā platība (m²).....	20.4
14.1.1.1.1.1.2. Dzīvokļu palīgtelpu platība (m²).....	3.7
14.1.1.1.1.2. Dzīvokļu ārtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.1.2. Nedzīvojamo telpu platība (m²).....	0
14.1.1.1.2.1. Nedzīvojamo iekštelpu platība (m²).....	0
14.1.1.1.2.2. Nedzīvojamo ārtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2. Koplietošanas palīgtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.1. Koplietošanas iekštelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.2. Koplietošanas ārtelpu platība (m²).....	0

16. Telpu grupas pamatdati

16.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	01000760121001004
16.1.1. Adrese:.....	Volgutes iela 50 - 5, Rīga
16.1.2. Nosaukums:.....	Dzīvoklis
16.1.3. Lietošanas veids:.....	1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa
16.1.4. Stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa:.....	2
16.1.5. Telpu skaits:.....	3
16.1.6. Kopējā platība (m²):.....	24.1
16.1.7. Apsekošanas datums:.....	15.05.2025
16.1.8. Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i):.....	Nav
16.1.9. Telpu grupa ietilpst dzīvokļa īpašumā ar kadastra numuru:.....	Nav
16.1.10. Telpu grupa ietilpst būvē ar kadastra apzīmējumu:.....	01000760121001
16.1.11. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....	01000760121

17. Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji

17.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....01000760121001004

Numurs	Nosaukums	Veids	Stāvs	Augstums (m)	Mazākais augstums (m)	Lielākais augstums (m)	Platība (m²)	Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i)
1	Virtuve	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	2	2.75	2.75	2.75	3.7	Nav
2	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	2	2.75	2.75	2.75	9.6	Nav
3	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	2	2.75	2.75	2.75	10.8	Nav

18. Labiekārtojumi

18.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....01000760121001004

Reģistrētie labiekārtojumi		Noteikšanas veids (ja ir)	Apjoms (ja ir)
Apkure. Vietējā. Pīts		Apvidū ir konstatēts	
Aukstā ūdensapgāde. Centralizētā		Apvidū ir konstatēts	
Elektroapgāde. Centralizētā		Apvidū ir konstatēts	
Cāzes apgāde. Vietējā. Balona		Apvidū ir konstatēts	
Kanalizācija. Centralizētā		Apvidū ir konstatēts	


18.1.1. Labiekārtojumu datums:.....15.05.2025

Izdrukas ID: 390002845040	Izdrukas datums: 15.05.2025	3 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.



TELPU GRUPAS PLĀNS		
KADASTRA APZĪMĒJUMS	MĒROGS	LPP.
01000760121001004	1 : 100	4