

VALSTS ZEMES DIENESTS

TELPU GRUPAS KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS LIETA

Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....01000310079002009
Nosaukums:.....Dzīvoklis
Adrese:.....Ķertrūdes iela 86 - 19, Rīga
Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....12.05.2022

Valsts zemes dienesta
Rīgas reģionālās pārvaldes
Klientu apkalpošanas daļas
Klientu apkalpošanas konsultants

M. Avots

2022.gada 20.maijā

Izdrukas ID: 390002581910	Izdrukas datums: 16.05.2022	1 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta

1. Kadastra objekta identifikators

1.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....01000310079002009

1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:.....Nav

10. Būves pamatdati

10.1. Būves kadastra apzīmējums:.....01000310079002

10.1.1. Adrese:.....Ģertrūdes iela 86, Rīga

10.1.2. Nosaukums:.....Dzīvojamā ēka

10.1.3. Galvenais lietošanas veids:.....1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

10.1.4. Kopējā platība (m²):.....1034.2

10.1.5. Apbūves laukums (m²):.....206.7

10.1.6. Virszemes stāvu skaits:.....6

10.1.7. Pazemes stāvu skaits:.....1

10.1.8. Telpu grupu skaits:.....28

10.1.9. Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i):.....2007

10.1.10. Eksploatācijas uzsākšanas gads:.....1913

10.1.11. Nolietojums (%):.....32

10.1.12. Nolietojuma aprēķina datums:.....16.05.2022

10.1.13. Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....12.05.2022

10.1.14. Būve ir pirmsreģistrēta:.....Nē

10.1.15. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta:.....Nē

10.1.16. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....
01000310079

10.1.17. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:.....Nav

11. Būves tips

11.1. Būves kadastra apzīmējums:.....01000310079002

Tipa kods	Tipa nosaukums
11220104	Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas

12. Būves konstruktīvie elementi

12.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 01000310079002 konstruktīvie elementi:

Nosaukums	Konstrukcijas veids	Materiāls	Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i)	Eksploatācijas uzsākšanas gads	Nolietojums (%)
Pamati	Ķieģeļi (lentveida)	Māla ķieģeļi	Nav	1913	60
Ārsienas un karkasi	Ķieģeļu mūris (1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biežumā)	Māla ķieģeļi	Nav	1913	30
Pārsegumi	Koka siju pārsegums ar koka aizpildījumu, Monolītā dzelzsbetona klājs	Koka sijas, Monolītais dzelzsbetons	Nav	1913	30
Jumts (nesošā konstrukcija)	Koka konstrukcijas	Koka spāres	Nav	1913	30
Jumts (segums)	Skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu	Skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu	Nav	2020	4

13. Būves apjoma rādītāji

13.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 01000310079002 apjoma rādītāji:

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/ elementa kods	Tipa/ elementa nosaukums
Apbūves laukums	Nav	206.7 apbūves laukuma kv.m.	Nav	Nav
Kopējā platība	Nav	1034.2 kv.m.	Nav	Nav
Būvtilpums	Nav	4408 kub.m.	Nav	Nav

Izdrukā ID: 390002581910	Izdrukā datums: 16.05.2022	2 no 3
--------------------------	----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

14.1. Telpu grupa ar kadastra apzīmējumu.....	01000310079002009
14.1.1. Kopējā platība (m ²).....	31
14.1.1.1. Lietderīgā platība (m ²).....	Nav
14.1.1.1.1. Dzīvokļu kopējā platība (m ²).....	Nav
14.1.1.1.1.1. Dzīvokļu platība (m ²).....	31
14.1.1.1.1.1.1. Dzīvojamā platība (m ²).....	17.1
14.1.1.1.1.1.2. Dzīvokļu palīgtelpu platība (m ²).....	13.9
14.1.1.1.1.2. Dzīvokļu ārtelpu platība (m ²).....	0
14.1.1.1.2. Nedzīvojamo telpu platība (m ²).....	0
14.1.1.1.2.1. Nedzīvojamo iekštelpu platība (m ²).....	0
14.1.1.1.2.2. Nedzīvojamo ārtelpu platība (m ²).....	0
14.1.1.2. Koplietošanas palīgtelpu platība (m ²).....	0
14.1.1.2.1. Koplietošanas iekštelpu platība (m ²).....	0
14.1.1.2.2. Koplietošanas ārtelpu platība (m ²).....	0

16. Telpu grupas pamatdati

16.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	01000310079002009
16.1.1. Adrese:.....	Gertrūdes iela 86 - 19, Rīga
16.1.2. Nosaukums:.....	Dzīvoklis
16.1.3. Lietošanas veids:.....	1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa
16.1.4. Stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa:.....	3
16.1.5. Telpu skaits:.....	4
16.1.6. Kopējā platība (m ²):.....	31
16.1.7. Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....	12.05.2022
16.1.8. Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i):.....	Nav
16.1.9. Telpu grupa ietilpst dzīvokļa īpašumā ar kadastra numuru:.....	Nav
16.1.10. Telpu grupa ietilpst būvē ar kadastra apzīmējumu:.....	01000310079002
16.1.11. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....	01000310079

17. Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji

17.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	01000310079002009
--	-------------------

Numurs	Nosaukums	Veids	Stāvs	Augstums (m)	Mazākais augstums (m)	Lielākais augstums (m)	Platība (m ²)	Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i)
1	Gaitenis	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	3	2.9	2.9	2.9	5.4	Nav
2	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	3	2.9	2.9	2.9	17.1	Nav
3	Virtuve	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	3	2.87	2.87	2.87	4.4	Nav
4	Savienotā sanitārtehniskā telpa	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	3	2.59	2.59	2.59	4.1	Nav

18. Labiekārtojumi



18.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	01000310079002009
--	-------------------

Reģistrētie labiekārtojumi	Noteikšanas veids (ja ir)	Apjoms (ja ir)
Apkure. Vietējā. Krāsns	Apvidū ir konstatēts	
Apkure. Vietējā. Plīts	Apvidū ir konstatēts	
Aukstā ūdens apgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Pods / pusuārs / bidē	Apvidū ir konstatēts	
Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Vanna / duša	Apvidū ir konstatēts	
Elektroapgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Gāzes apgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Kanalizācija. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Karstā ūdens apgāde. Individuālā	Apvidū ir konstatēts	
Kurināmais. Cietais	Apvidū ir konstatēts	
Vājstrāvas tīkli. Citi	Apvidū ir konstatēts	
Vēdināšana. Dabiskā	Apvidū ir konstatēts	

18.1.1. Labiekārtojumu datums:	12.05.2022
--------------------------------------	------------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti



Būves punkta koordinātas
 Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92

Punkta nr	x	y
1	311753.10	508285.86

TELPU GRUPAS PLĀNS

KADAŠTRA APZĪMĒJUMS	MĒROGS	LPP.
01000310079002009	1 : 100	4